

Rieber GmbH & Co. KG · Postfach 7063 · DE - 72734 Reutlingen

Entwicklung

Hoffmannstr. 44 · 72770 Reutlingen

Tel.: 07121/518 - 560

Fax: 07121/518 - 552

E-Mail: Helmut.Canek@rieber.de

Homepage: www.rieber.de

Kd.-Nr.:

Unser Zeichen: Canek

Datum: 25. Januar 2018

Verarbeitungshinweise bzw. Benutzungsvorschriften für QR-Code Aufkleber Check, Nr. 94010114, 94010115 und 94010116



In den verschiedenen Prozessen in der Küche werden die Aufkleber sehr stark belastet. Dies ist vor allem in den gewerblichen Spülmaschinen mit der Belastung von Chemikalien und den Temperaturen. Dann noch in den Kombidämpfern mit den Temperaturen und Dampf.

Um eine dauerhafte, sichere Klebeverbindung zu erreichen und Beschädigungen zu vermeiden, sind zwingend folgende Punkte einzuhalten.

1. Die Arbeitsumgebung sollte möglichst sauber und staubfrei sein, der Raum muss gut gelüftet sein. Das Reinigen und Aufkleben sollte mit sauberen Handschuhen (wie zum Beispiel Haushaltshandschuhe aus Gummi erfolgen).

Erfüllungsort für
Lieferung und Zahlung
sowie Gerichtsstand für
beide Teile ist Reutlingen.
UST-ID-Nr. DE146470136

Bankverbindungen:
Baden-Württembergische Bank
[BLZ 600 501 01]
Konto 8007586
IBAN DE87600501010008007586
BIC SOLADEST600
Kreissparkasse Ludwigsburg
[BLZ 604 500 50]
Konto 30 035 399
IBAN DE28604500500030035399
BIC SOLADES1LGB

Kreissparkasse Reutlingen
[BLZ 640 500 00]
Konto 462 466
IBAN DE4564050000000462466
BIC SOLADES1REU
Postbank Stuttgart
[BLZ 600 100 70]
Konto 28 240-709
IBAN DE49600100700028240709
BIC PBNKDEFF600

Rechtsform:
Kommanditgesellschaft
Sitz: Reutlingen
Registergericht:
Stuttgart HRA 350581
WEEE-Reg.-Nr. 85260071

Persönlich haftender
Gesellschafter :
Rieber Management GmbH
Sitz: Reutlingen
Registergericht:
Stuttgart HRB 354465
Geschäftsführer:
Ulrich Fuchs

2. Reinigen bzw. Entfetten der Klebestelle auf GN-Behälter bzw. Deckel mit zum Bsp. Aceton oder Isopropanolalkohol und einem Papiertuch.
Anschließend mindestens 1 min ablüften lassen.



Nach dem Reinigen von ein paar produktionsfrischen GN-Behälter ist das Papiertuch schon sichtbar schwarz.

3. Nach dem Aufkleben des Etikett muss es akkurat, am besten mit einer kleinen Walze angedrückt werden
4. Dann darf der frisch beklebte GN-Behälter mindestens 24 Stunden nicht benutzt werden. Erst dann ist die Klebeverbindung fest und darf dann in der Spülmaschine gereinigt werden.
5. Lagerung der Etiketten nur bei Raumtemperatur und Luftfeuchte <50%. Die Etiketten dürfen nach Wareneingang maximal 1 Jahr gelagert werden. Die Lagerung muss in einem geschlossenen Schrank erfolgen, damit die Aufkleber nicht dem Tageslicht und zudem noch Staub und Dreck ausgesetzt sind.
6. Der Temperaturbereich, in dem die Etiketten im Küchenbetrieb benutzt werden dürfen:
 - Dauerbetrieb 150° C ohne sichtbare Veränderungen
 - Dauerbetrieb 180° C leichte bräunliche Verfärbung
 - Kurzzeitig höhere Temperaturen müssen im einzelnen getestet wird.
7. Verschiedene gewerbliche Spülmaschinenreiniger wurden wegen der Beständigkeit der Aufkleber getestet, zu lange Einwirkzeiten sind zu vermeiden. Im normalen Spülmaschinenbetrieb wird der Aufkleber nicht beschädigt.
8. Das Entfernen von alten bzw. beschädigten Aufkleber geht am Besten mit einem handelsüblichen Heißluftfön bei einer eingestellten Temperatur von 300° C. Den Aufkleber damit kurz anwärmen, dann lässt er sich problemlos abziehen.

Ersteller: Helmut Canek

Erfüllungsort für
Lieferung und Zahlung
sowie Gerichtsstand für
beide Teile ist Reutlingen.
UST-ID-Nr. DE146470136

Bankverbindungen:
Baden-Württembergische Bank
[BLZ 600 501 01]
Konto 8007586
IBAN DE87600501010008007586
BIC SOLADEST600
Kreissparkasse Ludwigsburg
[BLZ 604 500 50]
Konto 30 035 399
IBAN DE28604500500030035399
BIC SOLADES1LGB

Kreissparkasse Reutlingen
[BLZ 640 500 00]
Konto 462 466
IBAN DE45640500000000462466
BIC SOLADES1REU
Postbank Stuttgart
[BLZ 600 100 70]
Konto 28 240-709
IBAN DE49600100700028240709
BIC PBNKDEFF600

Rechtsform:
Kommanditgesellschaft
Sitz: Reutlingen
Registergericht:
Stuttgart HRA 350581
WEEE-Reg.-Nr. 85260071

Persönlich haftender
Gesellschafter :
Rieber Management GmbH
Sitz: Reutlingen
Registergericht:
Stuttgart HRB 354465
Geschäftsführer:
Ulrich Fuchs